

第4章：フィードバック制御系の特性

4.2 定常特性

キーワード： 開ループ伝達関数（一巡伝達関数），
定常偏差，偏差定数， I 型の制御系

学習目標： 定常偏差や偏差定数について理解する。
フィードバック制御系の型について理解する。

4 フィードバック制御系の特性

4.2 定常特性

目標値に対する定常偏差(外乱 $d = 0$)

[例 4.2]

制御対象: $P(s) = \frac{1}{s+1}$

コントローラ: $K(s) = K$




図4.1 (b) フィードバック制御系

$r \rightarrow y$ への閉ループ系の伝達関数



$$T(s) = \frac{P(s)K(s)}{1 + P(s)K(s)} = \frac{\frac{K}{s+1}}{1 + \frac{K}{s+1}} = \frac{K}{s + K + 1}$$

$$y(s) = T(s)r(s) \quad \left[T(s) = \frac{K}{s + K + 1}, r(s) = \frac{1}{s} \text{ (ステップ応答)} \right]$$

$$y(s) = \frac{K}{1 + K} \cdot \frac{K + 1}{s + (K + 1)} \cdot \frac{1}{s}$$

$$= \frac{K}{1 + K} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + (K + 1)} \right)$$

$$y(t) = \frac{K}{1 + K} \left(1 - e^{-(K+1)t} \right) \quad y(t)$$




ゲイン:大 → (定常)偏差:減少

図4.3 ステップ応答例

偏差 $e(t) = r(t) - y(t)$

一巡伝達関数 $L(s) = P(s)K(s)$
(開ループ伝達関数)



$$e(s) = r(s) - L(s)e(s)$$

• $e(s) = r(s) - y(s)$

• $y(s) = L(s)e(s)$



$$(1 + L(s))e(s) = r(s)$$

$$e(s) = \frac{1}{1 + L(s)}r(s)$$

(感度関数)

定常偏差

$$\begin{aligned} e_s &= \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot e(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + L(s)} r(s) \end{aligned}$$


最終値定理 (p. 190 付録(L7))

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

$$F(s) := \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

[A] ステップ入力

$$r(t) = 1 \quad \left(r(s) = \frac{1}{s} \right)$$




$$e_s = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + L(s)} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} L(s)} \quad \text{定常位置偏差}$$

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} L(s) = L(0) \quad \text{位置偏差定数}$$

[B] ランプ入力

$$r(t) = t \quad \left(r(s) = \frac{1}{s^2} \right)$$




$$e_s = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + L(s)} \cdot \frac{1}{s^2} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s + sL(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{sL(s)}$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sL(s) \quad \text{速度偏差定数} \quad \text{定常速度偏差}$$

[C] 一定加速度入力

$$r(t) = \frac{1}{2}t^2 \quad \left(r(s) = \frac{1}{s^3} \right)$$



$$e_s = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2 L(s)} \quad \text{定常加速度偏差}$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 L(s) \quad \text{加速度偏差定数}$$

偏差定数

$K_p (= L(0)), K_v, K_a$: 大 \rightarrow 定常偏差 : 小

(一般に)一巡伝達関数 $L(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_0}{s^l (s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0)}$

$l = 0$ のとき:

$L(s)$ は積分器 $\frac{1}{s}$ を持たない

$$r(t) = 1 \Rightarrow e_s = \frac{1}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} L(s)} = \frac{1}{1 + K_p}$$

$$r(t) = t \Rightarrow e_s = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{sL(s)} = \frac{1}{0} = \infty$$

$$r(t) = \frac{1}{2}t^2 \Rightarrow e_s = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2 L(s)} = \frac{1}{0} = \infty$$

$l = 1$ のとき:

$L(s)$ は積分器 $\frac{1}{s}$ を 1 個含む

$$r(t) = 1 \Rightarrow e_s = \frac{1}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} L(s)} = \frac{1}{1 + \infty} = 0$$

$$r(t) = t \Rightarrow e_s = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{sL(s)} = \frac{1}{K_v}$$

$$r(t) = \frac{1}{2}t^2 \Rightarrow e_s = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2L(s)} = \frac{1}{0} = \infty$$

$l = 2$ のとき:

$L(s)$ は積分器 $\frac{1}{s}$ を 2 個含む

$$r(t) = 1 \Rightarrow e_s = \frac{1}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} L(s)} = \frac{1}{1 + \infty} = 0$$

$$r(t) = t \Rightarrow e_s = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{sL(s)} = \frac{1}{\infty} = 0$$

$$r(t) = \frac{1}{2}t^2 \Rightarrow e_s = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2L(s)} = \frac{1}{K_a}$$

定常偏差をゼロにするためには

l 型 (タイプ l) の制御系: $L(s)$ が l 個の積分器 $\left(\frac{1}{s}\right)^l$ をもつ

$r(t) = 1$ のとき $l \geq 1$

$r(t) = t$ のとき $l \geq 2$

$r(t) = \frac{t^2}{2}$ のとき $l \geq 3$

⇒ (係数の値に関係なく)
常に, 定常偏差 = 0


表4.1 制御系の型と定常偏差

制御系の型		$r(t) = 1$	$r(t) = t$	$r(t) = \frac{t^2}{2}$
$l = 0$	0 型	$\frac{1}{1 + K_p}$	∞	∞
$l = 1$	1 型	0	$\frac{1}{K_v}$	∞
$l = 2$	2 型	0	0	$\frac{1}{K_a}$

[例 4.3]

$$P(s) = \frac{1}{s}, \quad K(s) = \frac{K_0}{s+1} \quad (K_0 > 0)$$

$$L(s) = P(s)K(s) = \frac{K_0}{s(s+1)}$$



位置偏差定数

$$K_p = L(0) = \infty$$

定常位置偏差

$$e_s = \frac{1}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} L(s)}$$

$$= \frac{1}{1 + L(0)} = \frac{1}{1 + K_p} = 0$$

(K_0 の値に関係なく)




図4.4 (a) ステップ応答

$$L(s) = \frac{K_0}{s(s+1)}$$

速度偏差定数

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot L(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{K_0}{s(s+1)} = K_0$$

定常速度偏差

$$e_s = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{sL(s)} = \frac{1}{K_0}$$

加速度偏差定数

$$\begin{aligned} K_a &= \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \cdot L(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \cdot \frac{K_0}{s(s+1)} = 0 \end{aligned}$$

定常加速度偏差

$$e_s = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2 L(s)} = \infty$$






図4.4 (b) ランプ入力応答

[例 4.3] (再考)

$$P(s) = \frac{1}{s}, \quad K(s) = \frac{K_0}{s+1} \quad (K_0 > 0)$$



$$r(s) = \frac{1}{s}$$

$$L(s) = P(s)K(s) = \frac{K_0}{s(s+1)} \quad \text{1 型}$$

K_0 の値に関係なく定常位置偏差 = 0

$$L(0) = \infty \quad \left(\Leftrightarrow S(0) = \frac{1}{1+L(0)} = 0 \right)$$

目標値の周波数成分 ($\omega = 0$) に対して, ループゲインが無限大

外乱に対する定常偏差 (目標値 $r = 0$)

$$y(s) = P(s) \{d(s) + \underbrace{K(s)(r(s) - y(s))}_{= 0}\}$$

$$(1 + P(s)K(s))y(s) = P(s)d(s)$$

$$y(s) = \frac{P(s)}{1 + P(s)K(s)}d(s)$$


ステップ外乱 $d(s) = \frac{1}{s}$

定常偏差 $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sy(s) = \frac{P(0)}{1 + P(0)K(0)}$

$K(0) = \infty$ または $P(0) = 0$ ならば, 定常偏差 = 0

(実質的には)コントローラが積分器をもつことが重要

外乱の周波数成分 ($\omega = 0$) に対して, コントローラのゲインが無限大



[例 4.4] 目標値応答と外乱発生

$$P(s) = \frac{1}{s}, \quad d(s) = \frac{1}{s}$$







図4.5 ステップ外乱が存在するときの目標値応答

MATLAB演習


(1) MATLABの起動




をクリック





(2) カレントフォルダの設定







2. 「フォルダを選択」をクリック






[例 4.3]

The screenshot shows the Simulink interface for a model named 'model1'. The top menu bar includes options like 'ファイル(F)', '編集(E)', 'ツール表示(V)', '情報表示(D)', 'ブロック線図(R)', 'シミュレーション(S)', '解析(A)', 'コード(C)', and 'ツール(T)'. The toolbar contains various icons, with the 'Run' button (a green play icon) highlighted by a blue box. A red callout box with the text 'クリックして実行' (Click to run) points to this button. The main workspace displays a block diagram of a control system. It starts with a 'Step' block, followed by a switch block (also highlighted with a blue box). A red callout box with the text 'スイッチが「ステップ」入力になっている' (The switch is set to 'step' input) points to this switch. The signal then passes through a summing junction, a transfer function block $K(s) = \frac{1}{s+1}$, another transfer function block $P(s) = \frac{1}{s}$, and finally to a scope block. The status bar at the bottom shows '100%' zoom and 'ode4' solver.





ブロック パラメーター: K(s)

Transfer Fcn

分子係数は、ベクトルか行列式です。分母係数は、ベクトルでなければなりません。出力幅は、分子係数の行数と等しくなければなりません。s のべき乗の降順で係数を指定しなければなりません。

パラメーター

分子係数:

[5]

分母係数:

[1 1]

絶対許容誤差:

auto

状態名:(例: 'position')

"

OK(O) キャンセル(C) ヘルプ(H) 適用(A)

「5」にする

model1 * - Simulink academic use

ファイル(F) 編集(E) ツール表示(V) 情報表示(D) ブロック線図(R) シミュレーション(S) 解析(A) コード(C) ツール(T) >>

The image shows the Simulink software interface. The top menu bar includes options like 'ファイル(F)', '編集(E)', 'ツール表示(V)', '情報表示(D)', 'ブロック線図(R)', 'シミュレーション(S)', '解析(A)', 'コード(C)', and 'ツール(T)'. The toolbar contains various icons, with the 'Run' button (a green play icon) highlighted by a blue square. The main workspace displays a control system block diagram. It features a summing junction with a plus sign, a gain block labeled 'K(s)' containing the value '5', and a transfer function block labeled 'P(s)' containing the expression $\frac{1}{s}$. A feedback loop is shown with a summing junction that has a minus sign. Two red callout boxes with white text are present: one pointing to the '5' in the gain block with the text 「5」に変わった, and another pointing to the Run button with the text クリックして実行. The status bar at the bottom indicates '準備完了' (Ready), '100%' zoom, and 'ode4'.


model1

model1


「5」に変わった

クリックして実行

準備完了 100% ode4






クリックして波形観測



定常偏差がない

The screenshot shows the Simulink interface for a model named 'model1'. The top menu bar includes options like 'ファイル(F)', '編集(E)', 'ツール表示(V)', '情報表示(D)', 'ブロック線図(R)', 'シミュレーション(S)', '解析(A)', 'コード(C)', and 'ツール(T)'. The toolbar contains various icons, with the 'Run' button (a green play icon) highlighted by a blue square. A red callout box with the text 'クリックして実行' (Click to run) points to this button. The main workspace displays a block diagram of a control system. It starts with a 'Step' block and a 'Switch' block. The 'Switch' block is highlighted with a blue square, and a red callout box with the text 'スイッチを「ランプ」入力にする' (Set the switch to 'ramp' input) points to it. The signal then passes through a summing junction, a transfer function block $K(s) = \frac{5}{s+1}$, another transfer function block $P(s) = \frac{1}{s}$, and finally to a scope block. The status bar at the bottom shows '準備完' (Ready), '100%' zoom, and 'ode4' solver.





model1* - Simulink academic use


ファイル(F) 編集(E) ツール表示(V) 情報表示(D) ブロック線図(R) シミュレーション(S) 解析(A) コード(C) ツール(T) >>

model1

準備完了

The diagram shows a control system with a step input, a summing junction, two integrators with transfer functions $\frac{1}{s+1}$ and $\frac{1}{s}$, and a scope output.


クリックして実行




定常偏差がある

外乱に対する定常偏差

model2.mdl を開く






クリックして波形観測



定常偏差が残っている



ブロックパラメータ: K(s)

Transfer Fcn

分子係数は、ベクトルか行列式です。分母係数は、ベクトルでなければなりません。出力幅は、分子係数の行数と等しくなければなりません。s のべき乗の降順で係数を指定しなければなりません。

パラメーター

分子係数:

[3 1] [3 _ 1] にする

分母係数:

[1 0] [1 _ 0] にする


絶対許容誤差:

auto


状態名:(例: 'position')

"

OK(O) キャンセル(C) ヘルプ(H) 適用(A)



クリックして実行





定常偏差がない

図の保存



「Figure1」に変わる





「ファイル」-「名前を付けて保存」




「Por..... (*.png)」を選択

「保存」

【問題1】

$$P(s) = \frac{1}{(s+2)(s+1)}$$

$$K(s) = \frac{2}{s}$$



(1) $d(t) = 0$

$r(t)$: ステップ入力

定常位置偏差を求めよ。

ステップ入力


定常位置偏差
定常速度偏差

(2) $d(t) = 0$

$r(t)$: ランプ入力

ランプ入力


定常速度偏差を求めよ。



【問題2】

$$P(s) = \frac{1}{(s+2)(s+1)}$$

$$K(s) = \frac{2}{s}$$



(1) $r(t) = 0$

$d(t)$: ステップ入力

定常値を求めよ。

ランプ入力


ステップ入力

定常値

(2) $r(t) = 0$

$d(t)$: ランプ入力

定常値を求めよ。



第4章：フィードバック制御系の特性

4.2 定常特性

キーワード： 開ループ伝達関数(一巡伝達関数),
定常偏差, 偏差定数, I 型の制御系

学習目標： 定常偏差や偏差定数について理解する。
フィードバック制御系の型について理解する。