




## 第8章：フィードバック制御系の設計法

### 8.3 位相進み・遅れ補償による制御系設計

キーワード：ループ整形、位相進み補償

学習目標：位相進み補償による制御系設計を習得する。



### 位相進み補償の設計手順

- [ステップ1] 速応性や定常特性に対する仕様が満たされるように、  
ゲイン補償  $K_1$  の値を決める。
- [ステップ2] [ステップ1]の  $K_1$  を用いて開ループ伝達関数  $\hat{L}(s) = K_1 P(s)$  のボード線図を描き、その位相余裕  $\hat{PM}$  を評価する。  
与えられた位相余裕  $PM$  とこの  $\hat{PM}$  との差  $\hat{\phi} = PM - \hat{PM}$  が、必要な位相進み量となる。  
これに適当な（例えば 5°以上の）余裕を考慮し、  
 $\phi_{\max} = \hat{\phi} + (5\text{以上})$  と定める。
- [ステップ3]  $\alpha_1 = \frac{1 - \sin \phi_{\max}}{1 + \sin \phi_{\max}}$  から、パラメータ  $\alpha_1$  の値を決める。

- [ステップ4] 位相進み補償では最も位相が進む角周波数で、  
ゲインが  $\frac{1}{\sqrt{\alpha_1}}$  倍に上がる。  
そこで  $|\hat{L}(j\omega)|$  が  $\sqrt{\alpha_1}$  ( $= 20 \log \sqrt{\alpha_1}$  [dB]) である角周波数を、補償後の新しいゲイン交差周波数  $\omega_{\max}$  とおく。
- [ステップ5]  $\omega_{\max} = \frac{1}{\sqrt{\alpha_1 T_1}}$  から、パラメータ  $T_1$  の値を決める。  
このとき位相進み補償の折点角周波数は、  
 $\frac{1}{T_1} = \omega_{\max} \sqrt{\alpha_1}, \frac{1}{\alpha_1 T_1} = \frac{\omega_{\max}}{\sqrt{\alpha_1}}$  となる。
- [ステップ6] 以上で設計パラメータ  $K_1, \alpha_1, T_1$  が定められたので、  

$$K(s) = K_1 \frac{T_1 s + 1}{\alpha_1 T_1 s + 1}$$
 から、位相進み補償を構成する。

[例 8.4]

制御対象

$$P(s) = \frac{10}{s(s+1)(s+10)}$$

性能仕様

ゲイン交差周波数(速応性)  $\omega_{gc} \geq 2$   
位相余裕(減衰特性)  $PM \approx 40^\circ$

[ステップ1] 速応性や定常特性に対する仕様が満たされるように、  
ゲイン補償  $K_1$  の値を決める。

ゲイン補償  $K_1 = 5$

開ループ伝達関数

$$\hat{L}(s) = \frac{50}{s(s+1)(s+10)}$$

ゲイン交差周波数

$$\omega_{gc} = 2.1 > 2$$

$\omega_{gc} \geq 2$  を満たす OK




図8.14 開ループ特性 7

[ステップ2] [ステップ1]の  $K_1$  を用いて開ループ伝達関数  $\hat{L}(s) = K_1 P(s)$  のボード線図を描き、その位相余裕  $PM$  を評価する。

与えられた位相余裕  $PM$  とこの  $\hat{PM}$  との差  $\hat{\phi} = PM - \hat{PM}$  が、必要な位相進み量となる。

これに適当な(例えば  $5^\circ$  以上の)余裕を考慮し、  
 $\phi_{max} = \hat{\phi} + (5^\circ \text{以上})$  と定める。

位相余裕  $\hat{PM} = 13.6^\circ$

性能仕様は  $PM \approx 40^\circ$

$$\hat{\phi} = PM - \hat{PM} = 40 - 13.6 = 26.4^\circ$$

(必要な位相進み量)

$$\phi_{max} = \hat{\phi} + 10^\circ = 36.4^\circ$$

(マージン)




図8.14 開ループ特性 8

[ステップ3]  $\alpha_1 = \frac{1 - \sin \phi_{max}}{1 + \sin \phi_{max}}$  から、パラメータ  $\alpha_1$  の値を決める。

$$K(s) = K_1 \frac{T_1 s + 1}{\alpha_1 T_1 s + 1}$$

$$\alpha_1 = \frac{1 - \sin \phi_{max}}{1 + \sin \phi_{max}}$$

$$\phi_{max} = 36.4^\circ$$

$$\alpha_1 = 0.255$$




図8.14 開ループ特性 9

[ステップ4] 位相進み補償では最も位相が進む角周波数で、  
ゲインが  $\frac{1}{\sqrt{\alpha_1}}$  倍に上がる。

そこで  $|\hat{L}(j\omega)|$  が  $\sqrt{\alpha_1} (= 20 \log \sqrt{\alpha_1} [\text{dB}])$  である角周波数を、  
補償後の新しいゲイン交差周波数  $\omega_{max}$  とおく。

$$|\hat{L}(j\omega_{max})| = \sqrt{\alpha_1} = 0.505$$

に下がっている。

(後で 0 dB に上がる。)

$$\omega_{max} = 3.0$$

$\omega_{gc}, \omega_{max}$

$20 \log \sqrt{\alpha_1}$

$\hat{L}(j\omega)$

ゲイン [dB]

位相 [°]

PM = 13.6°

ω [rad/s]




図8.14 開ループ特性 10

[ステップ5]  $\omega_{max} = \frac{1}{\sqrt{\alpha_1 T_1}}$  から、パラメータ  $T_1$  の値を決める。

このとき位相進み補償の折点角周波数は、  
 $\frac{1}{T_1} = \omega_{max} \sqrt{\alpha_1}$ ,  $\frac{1}{\alpha_1 T_1} = \frac{\omega_{max}}{\sqrt{\alpha_1}}$  となる。

$$\omega_{max} = \frac{1}{\sqrt{\alpha_1 T_1}} \Rightarrow T_1 = \frac{1}{\sqrt{\alpha_1} \omega_{max}}$$

$$\omega_{max} = 3.0, \alpha_1 = 0.255$$

$$T_1 = 0.660$$

折点角周波数

$$\frac{1}{T_1} = 1.52, \frac{1}{\alpha_1 T_1} = 5.94$$




図8.14 開ループ特性 11

[ステップ6] 以上で設計パラメータ  $K_1, \alpha_1, T_1$  が定められたので、  
 $K(s) = K_1 \frac{T_1 s + 1}{\alpha_1 T_1 s + 1}$  から、位相進み補償を構成する。

位相進み補償

$$K(s) = K_1 \frac{T_1 s + 1}{\alpha_1 T_1 s + 1}$$

$$K_1 = 5, \alpha_1 = 0.255, T_1 = 0.660$$

$$K(s) = 5 \cdot \frac{0.66s + 1}{0.255 \cdot 0.66s + 1} = \frac{19.6(s + 1.52)}{s + 5.94}$$

$$\text{ゲイン交差周波数 } \omega_{gc} = 3.0$$

$$\text{位相余裕 } PM = 38^\circ$$




図8.14 開ループ特性 12

[CHECK]

性能仕様

ゲイン交差周波数(速応性)

$$\omega_{gc} \geq 2$$


位相余裕(減衰特性)

$$PM \approx 40^\circ$$

$$\omega_{gc} = 3.0 (= \omega_{max}) \text{ OK}$$

$$PM \approx 38^\circ \text{ OK}$$

ステップ応答 OK



13

MATLAB演習

制御対象(モータ)

$$P(s) = \frac{10}{s(0.0933s + 1)}$$

性能仕様

ゲイン交差周波数(速応性)  $\omega_{gc} \geq 20$   
位相余裕(減衰特性)  $PM \geq 40^\circ$

[ステップ1][ステップ2] file9\_1.m を実行

- 速応性が性能仕様  $\omega_{gc} \geq 20$  を満たすように  $K_1$  を設計せよ。
- 設計した  $K_1$  のときのゲイン交差周波数  $\omega_{gc}$ , 位相余裕  $PM$  を求めよ。

file9\_1.m

```
% 入力
K1 = 1; % 性能を満たすK1をここに入れる
```

14

[ステップ2]

- 性能仕様の位相余裕  $PM = 40^\circ$  と[ステップ1]で求めた  $PM$ との差  $\hat{\phi} = PM - \hat{PM}$  を答えよ。
- $\hat{\phi}$  に適当な(例えば  $5^\circ$ 以上の)余裕を考慮し,  $\phi_{max}$  を答えよ。

[ステップ3] file9\_2.m を実行

- $\alpha_1 = \frac{1 - \sin \phi_{max}}{1 + \sin \phi_{max}}$  から, パラメータ  $\alpha_1$  の値を答えよ。

```
% 入力
phi_max = 1; % phi_max の値をここに入れる
```



MATLABの画面で確認


```
alpha1 = xxxxxxxx % XXXX に値が出る
```

15

[ステップ4] file9\_3.m を実行

$|\hat{L}(j\omega)| \geq \sqrt{\alpha_1} (= 20 \log \sqrt{\alpha_1} [\text{dB}])$  である角周波数  $\omega_{max}$  を答えよ。

```
% 入力
K1 = 1; % K1, alpha1 の値をここに入れる
alpha1 = 1;
```



16

[ステップ5] file9\_4.m を実行

$$\omega_{max} = \frac{1}{\sqrt{\alpha_1} T_1} \Rightarrow T_1 = \frac{1}{\sqrt{\alpha_1} \omega_{max}}$$

から, パラメータ  $T_1$  の値を求めよ。

- 折点角周波数

$$\frac{1}{T_1} = \omega_{max} \sqrt{\alpha_1}, \quad \frac{1}{\alpha_1 T_1} = \frac{\omega_{max}}{\sqrt{\alpha_1}} \text{ を求めよ。}$$

```
% 入力
omega_max = 1; % omega_max, alpha1 の値をここに入れる
alpha1 = 1;
```




MATLABの画面で確認

```
T1 = xxxxxxxx % XXXX に値が出る
```

[ステップ6] file9\_5.m を実行


- 設計パラメータ  $K_1, \alpha_1, T_1$ を入れて, ゲイン交差周波数  $\omega_{gc}$ , 位相余裕  $PM$  を求めよ。

```
% 入力
K1 = 1; % この数字を変える
alpha1 = 1;
T1 = 1;
```




18

[CHECK] susumi.mdl を開く




19


[CHECK] dataplot.m を実行



20



21



22

## 第8章：フィードバック制御系の設計法

### 8.3 位相進み-遅れ補償による制御系設計

キーワード：ループ整形、位相進み補償

学習目標：位相進み補償による制御系設計を  
習得する。

23