第 7 章：フィードバック制御系のロバスト性解析

7.3 制御性能のロバスト性

キーワード：ノミナル性能, 感度関数
ロバスト性能

学習目標：ノミナル性能，制御性能のロバスト性について理解する。

1



$$z = W_2PK\left(-w - \frac{z}{W_2}\right)$$
$$= -W_2PKw - PKz$$

よって

$$(1+PK)\,z = -W_2PKw$$
$$\frac{z}{w} = \frac{-W_2PK}{1+PK}$$
$$= -W_2T$$

図 7.12 ロバスト安定性と小ゲイン定理

2



3

7 フィードバック制御系のロバスト性解析

7.3 制御性能のロバスト性

ノミナル性能



図 7.13 フィードバック制御系

$\Delta_T = \dfrac{1}{1+PK}\Delta_P$ ：パラメータ変動に対する感度

$y = \dfrac{1}{1+PK}d$ ：外乱に対する感度

$e = \dfrac{1}{1+PK}r$ ：目標値応答

4

フィードバック性能の指標

$S = \dfrac{1}{1+PK}$ は小さい方がよい



［例］外乱 d（ω_0以下）で $\dfrac{1}{100}$ 未満にしたい

$y = Sd$ より

$|S| < \dfrac{1}{100}, \quad \forall\omega \le \omega_0$

$|W_1| \ge 100, \quad \forall\omega \le \omega_0$

$W_1(s)$：重み関数

$|S| < \dfrac{1}{|W_1|}, \quad \forall\omega$

$\Rightarrow \ |W_1S| < 1, \quad \forall\omega$

ノミナル性能



図 7.14 感度関数とノミナル性能

5

$|W_1S| < 1, \quad \forall\omega \quad \Rightarrow \quad |W_1| < |1+L|, \quad \forall\omega$

$$\left(S = \frac{1}{1+PK} = \frac{1}{1+L}\right)$$

L は $(-1,0)$ から $|W_1|$ だけ離れていなければならない



図 7.15 ベクトル軌跡によるノミナル性能

6

ノミナル性能

$|S| < \dfrac{1}{|W_1|}, \quad {}^{\forall}\omega$

$\Rightarrow \ |W_1 S| < 1, \quad {}^{\forall}\omega$

S は小さい方が良い



ロバスト安定性

$|T| < \dfrac{1}{|W_2|}, \quad {}^{\forall}\omega$

$\Rightarrow \ |W_2 T| < 1, \quad {}^{\forall}\omega$

T は小さい方が良い



トレードオフ

補間条件 $S + T = 1$

7

ロバスト性能

（不確かな）感度関数



$$\tilde{S} = \frac{1}{1 + \tilde{P}K}, \quad \tilde{P} = (1 + \Delta W_2)P$$

（$\Delta = 0$ のとき $\tilde{P} = P, \ \tilde{S} = S$ ：ノミナル性能）

不確かさがある場合でも，（安定性だけでなく）
性能も保持されるのか？



ロバスト性能

(i) ロバスト安定

(ii) $|W_1 \tilde{S}| < 1, \quad {}^{\forall}\omega, \quad {}^{\forall}\tilde{P} \in \mathcal{P}$

8

任意の $\tilde{L}$ について，そのベクトル
軌跡が $(-1, 0)$ から $|W_1|$ だけ離れていなければならない



ノミナル性能



ロバスト安定性

9

ロバスト性能条件

$$|W_1| + |W_2 L| < |1 + L|$$

$$\Rightarrow \left|\frac{W_1}{1+L}\right| + \left|\frac{W_2 L}{1+L}\right| < 1$$

よって

$$|W_1 S| + |W_2 T| < 1, \quad {}^{\forall}\omega$$



図 7.16　ベクトル軌跡による
ロバスト性能

10

フィードバック制御系のロバスト性解析

ノミナル安定（NS）：$\phi = D_P D_K + N_P N_K = 0$ が安定
（$S, \ T, \ KS, \ PS$ が安定）

ノミナル性能（NP）：$|W_1 S| < 1, \quad {}^{\forall}\omega$

ロバスト安定（RS）：$|W_2 T| < 1, \quad {}^{\forall}\omega$

ロバスト性能（RP）：$|W_1 S| + |W_2 T| < 1, \quad {}^{\forall}\omega$

補間条件：$S + T = 1, \quad {}^{\forall}\omega$

11

MATLAB演習

7章演習問題【5】

$$P(s) = \frac{1}{s} \qquad K(s) = 1$$

$$W_2(s) = \frac{s}{1.5} \qquad W_1(s) = \frac{1}{1.5s}$$

ロバスト安定

$$\left|\frac{W_2 L}{1+L}\right| < 1, \quad {}^{\forall}\omega \qquad |T| < \frac{1}{|W_2|}, \quad {}^{\forall}\omega$$

ノミナル性能

$$|W_1 S| < 1, \quad {}^{\forall}\omega \qquad |S| < \frac{1}{|W_1|}, \quad {}^{\forall}\omega$$

12

file7_1.m を実行

```
P_nom = tf(1,[1 0])
K = 1;

W2 = tf([1 0],[1.5]);

D = ultidyn('Delta',[1 1]);
T = feedback(P_nom*K,1);

figure(1)
nyquist(P_nom*K*(1 + W2*D))
figure(2)
hold on
bodemag(T)
hold on
bodemag(1/W2)
```

$$P(s) = \frac{1}{s}$$

$$K(s) = 1$$

$$W_2(s) = \frac{s}{1.5}$$

$$T(s) = \frac{P(s)K(s)}{1+P(s)K(s)}$$

$$\tilde{P} = (1 + \Delta(s)W_2(s))P(s)K(s)$$

13



(-1,0)

すべての $\tilde{P}$ が (-1,0)を左にみて通過する

ロバスト安定

$|T| < \dfrac{1}{|W_2|}, \ {}^{\forall}\omega$

ロバスト安定



14

file7_2.m を実行

```
P_nom = tf(1,[1 0])
K = 1;

W1 = tf([1],[1.5 0]);

S = inv(1+P_nom*K)

figure(3)
bodemag(S)
hold on
bodemag(1/W1)
```

$$P(s) = \frac{1}{s}$$

$$K(s) = 1$$

$$W_1(s) = \frac{1}{1.5s}$$

$$T(s) = \frac{1}{1+P(s)K(s)}$$

15



$|S| < \dfrac{1}{|W_1|}, \ {}^{\forall}\omega$

ノミナル性能

16

file7_3.m を実行

```
omega=logspace(-2,3,100);

P_nom = tf(1,[1 0])
K = 1;

W1 = tf([1],[1.5 0]);
W2 = tf([1 0],[1.5]);

D = ultidyn('Delta',[1 1]);
T = feedback(P_nom*K,1);
Stilde = inv(1+P_nom*K*(1 + W2*D));
S = inv(1+P_nom*K);

figure(4)
bodemag(Stilde)
hold on
bodemag(1/W1)
grid on
```

$$P(s) = \frac{1}{s}$$

$$K(s) = 1$$

$$W_1(s) = \frac{1}{1.5s}$$

$$W_2(s) = \frac{s}{1.5}$$

$$T(s) = \frac{1}{1+P(s)K(s)}$$

(続く)

17

```
[gain_W1S,phase_W1S]=bode(omega,W1*S);
 gain_W1S_dB=20*log10(gain_W1S(:));

 [gain_W2T,phase_W2T]=bode(omega,W2*T);
 gain_W2T_dB=20*log10(gain_W2T(:));

 W1SW2T=gain_W1S+gain_W2T;
 gain_W1SW2T_dB=20*log10(W1SW2T(:));

figure(5)
semilogx(omega,gain_W1S_dB(:,1),'b');
hold on
semilogx(omega,gain_W2T_dB(:,1),'r');
hold on
semilogx(omega,gain_W1SW2T_dB,'m');
grid on
```

18

ロバスト性能

(i) ロバスト安定

(ii) $|W_1 \tilde{S}| < 1, \ {}^\forall\omega, \ {}^\forall\tilde{P} \in \mathcal{P}$



19

ロバスト性能

$|W_1 S| + |W_2 T| < 1, \ {}^\forall\omega$



20

file7_4.m

【課題1】モータ制御について, $W_1(s) = \frac{5}{s}$ としたとき，P制御（KP だけで，KD = 0, KI = 0)でロバスト性能を満たすKPと満たさないKPを答え，$|W_1 S|$, $|W_2 T|$, $|W_1 S| + |W_2 T|$ を描け。

```
% ------------------
KP = xxxxx;
KD = 0;
KI = 0;
% ------------------
omega=logspace(-2,3,100);

K = tf([KD KP KI],[1 0])

K_nom = 10;
T_nom = 0.0933;
P_nom = tf(K_nom,[T_nom 1 0]);
 …….
```

21

【課題2】モータ制御について, $W_1(s) = \frac{5}{s}$ としたとき，PI制御（KPとKIだけで，KD = 0)でロバスト性能を満たすKP, KD と満たさないKP, KDを答え, $|W_1 S|$, $|W_2 T|$, $|W_1 S| + |W_2 T|$ を描け。

```
% ------------------
KP = xxxxx;
KD = 0;
KI = xxxxx;
% ------------------
omega=logspace(-2,3,100);

K = tf([KD KP KI],[1 0])

K_nom = 10;
T_nom = 0.0933;
P_nom = tf(K_nom,[T_nom 1 0]);
 …….
```

22

第 7 章 :フィードバック制御系のロバスト性解析

7.3 制御性能のロバスト性

キーワード : ノミナル性能, 感度関数
ロバスト性能

学習目標 : ノミナル性能，制御性能のロバスト性について理解する。

23